

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu – Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2,3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
1	2019	Bâtiment A	A111, A112, A115	Travail sur écran TMS	Sièges non adaptés	Aménagement du poste de travail et/ou achat d'un fauteuil en fonction de la prescription médicale	2	En cours		Direction, médecine de prévention	A revoir DUER 2021
2	2018	Bâtiment A	A115	Fatigue oculaire / déconcentration	Mauvaise luminosité qui gêne le travail sur écran	Amélioration de la luminosité changement par une lampe + ou-intense	1	A revoir DUER 2021		Service technique	A revoir DUER 2021
3	2018	Bâtiment A	Espace étudiants (RDC)	Risque incendie	L'extincteur installé dans l'espace étudiants n'est plus accessible et visible	Rendre visible l'extincteur de l'espace étudiants en déplaçant le meuble qui le cache	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise habilitée	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
4	2018	Bâtiment A	Espace étudiants	Risque électrique	Le petit tableau électrique installé dans l'espace étudiants ne se ferme plus.	Rendre inaccessible au public le boîtier de commande dans l'espace étudiants. Remettre un capot.	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure compétente	A Revoir DUER 2021
5	2019	Bâtiment A	Annexe 106	Risque chimique	Les piles stockées dans la salle	Retirer les piles et les recycler	1	A revoir DUER 2021		Personnel, service logistique	A revoir DUER 2021
6	2019	Bâtiment A	Campus	Risque routier	Trop de cours sur plusieurs sites	Aménager l'emploi du temps pour regrouper les cours	2	En cours		Responsables des emplois du temps, Responsables de formations	A revoir DUER 2021
7	2018	Bâtiment A	Emmanuel SCHAEFFER	TMS	L'assise au poste informatique n'est pas conforme aux recommandations INRS et provoque des lombalgies	Étudier quel type de fauteuil irait à ce personnel	2	En cours		CHSCT et département	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
8	2018	Bâtiment B	209	Chute de hauteur	Archivage en hauteur	Utiliser un escabeau pour accéder en haut du placard	1	Fait ?		CHSCT	A revoir DUER 2021
9	2018	Bâtiment B	201-203	Gêne auditive	Bruit ambiant provoqué par les étudiants regroupés dans les espaces de convivialité	Réaménagement du tiers lieu du RDC	2	En cours		DPIL, entreprise extérieure	A revoir à la fin des travaux
10	2019	Bâtiment B	208	Risque de chute	Les fils électriques ne sont pas protégés et traversent la pièce en bloquant l'accès au bureau	Les fils électriques doivent être rangés hors du passage ou mis dans une goulotte	1	En cours, revoir le dispositif		Service informatique, service technique	A revoir DUER 2021
11	2019	Bâtiment B	110	Risque lié au froid et aux courants d'air	Les fenêtres ne sont pas étanches ce qui impacte la santé du personnel	Étude de faisabilité en vue de la réparation des fenêtres	1	A revoir DUER 2021		Entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
12	2019	Bâtiment B	201-202-203-210-211	Risque de canicule	Déconcentration due aux fortes chaleurs	Achat de deux climatiseurs pour la SFP et la prévention	1	A revoir DUER 2021		Direction	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
13	2019	Bâtiment B	210	Risque thermique	La sonde thermique, positionnée dans le bureau 210 gère la température du bâtiment B. La présence de la sonde dans le bureau empêche une variation de température à l'intérieur de celui-ci sans impact sur le bâtiment.	Déplacer la sonde hors du bureau dans la mesure du possible.	2	A revoir DUER 2021		Service technique, IDEX, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
14	2018	Bâtiment B	110	Fatigue oculaire	Néons non adaptés au travail prolongé sur écran	Envisager de changer les néons par des LED avec régulateur	2	A revoir DUER 2021 ou réaménagement du bureau		Responsable de service, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
15	2020	Bâtiment B	201	Risque de chute	Il existe un dénivelé au niveau du seuil de porte	Ajuster le seuil de porte	1	En cours		Service technique	A vérifier à la fin des travaux

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
16	2020	Bâtiment B	201	Risque électrique	Assemblage de multi prises	Achat d'une rallonge équipée d'un système de sécurité ou rajout de prises murales plus proche du système à électrifier	1	A revoir DUER 2021		service technique, service informatique	A revoir DUER 2021
17	2020	Bâtiment B	205-206	TMS	Sièges non adaptés	Achat de deux sièges adaptés autre qu'assis-debout	1	A revoir DUER 2021		Direction	A revoir DUER 2021
18	2020	Bâtiment B	205	Mauvaises conditions de travail	Non-respect des recommandations INRS : 3 postes dans un bureau prévu pour 2	Cette organisation est temporaire si cela doit durer, il faudra trouver une autre solution	2	A revoir DUER 2021		Direction	A revoir DUER 2021
19	2020	Bâtiment B	205	Nuisance sonore	Déconcentration due aux bruits ambiants	Essai puis achat ou prêt d'un casque anti bruit pour le personnel	1	A revoir DUER 2021		Responsable de service, direction	A revoir DUER 2021
20	2020	Bâtiment B	207	Fatigue oculaire	Le store est cassé	Changer ou réparer de façon pérenne le store	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
21	2020	Bâtiment B	206	Risque de chute	Possibilité d'arrachements de câbles	Attacher et lier les câbles informatiques qui sont devant le bureau	1	A revoir DUER 2021		Service technique, service informatique	A revoir DUER 2021
22	2020	Bâtiment B	110	Risque de chute	Il existe un dénivelé au niveau du seuil de porte	Ajuster le seuil de porte	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
23	2019	Bâtiment C	Tous les bureaux	Risques liés au travail sur écran	Équiper les postes de travail selon les recommandations INRS. Là où cela est nécessaire (Repose pieds, écran, fauteuil). Prévoir en C 105 : un repose pieds pour Jessica et un fauteuil pour Nicolas.	Mise en conformité INRS	2	A revoir DUER 2021		Cheffe de département, direction	A revoir DUER 2021
24	2019	Bâtiment C	Bureau C111	Choc frontal	Présence d'un chauffe-eau dans le bureau	Déplacement du chauffe-eau	2	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
25	2020	Bâtiment C	Hall technique	Ambiance thermique	En été, l'ambiance thermique est intenable par forte chaleur. Elle avoisine les 35°C.	Mettre un store pour éviter que les rayonnements du soleil tapent contre la verrière du hall technique en été	2	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
26	2020	Bâtiment C	111	Ambiance thermique	Fissure avec vue sur l'extérieur dans le mur du bureau des techniciennes	Trouver un moyen de réparer cette fissure	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
27	2018	Bâtiment C	111	Nuisance olfactive	Émanation de mauvaises odeurs dans le bureau 111 visiblement pendant la période de TP-traitement des eaux	Déconnecter le tuyau évier 113 (Le 1er) et tuyau (restant) en 111, de l'eau a été rajoutée à la bonde du chauffe-eau présent dans le bureau	2	A revoir DUER 2021		Service technique	A revoir DUER 2021
28	2018	Bâtiment C	115	Risques chimiques	Ambiance, aération et assainissement	Il est impératif d'équiper les salles 115 : dépôts de produits et stockage des déchets de système de ventilation et de bacs de rétention conformes à l'utilisation de ces pièces.	1	A revoir DUER 2021		Entreprise extérieure	A revoir DUER 2021



## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
29	2018	Bâtiment C	Toutes les salles de TP à l'étage	Risques chimiques et biologiques	Ambiance, assainissement (Paillasse insalubres)	Changer les paillasse en faïence dans les 4 salles de TP	3	A revoir DUER 2021			A revoir DUER 2021
30	2018	Bâtiment C	Les laboratoires TP	Risque électrique	Prises électriques des racks paillasse	Remettre en état de fonctionnement les fermetures des prises des racks installés sur les paillasse (faire le tour de toutes les prises dans toutes les salles)	1	A revoir DUER 2021			A revoir DUER 2021
31	2018	Bâtiment C	Dépôt produits salle 115	Risque incendie, intrusion	La serrure de cette salle n'est pas conforme aux risques dus à l'utilisation du dépôt.	Mettre une serrure moletée et une clé spécifique pour la salle dépôts produits. Une serrure à ouverture via le badge serait intéressante.	2	A revoir DUER 2021			A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
32	2018	Bâtiment C	Local solvant (dépôt à l'extérieur du bâtiment C)	Risques chimiques et autres liés au stockage des déchets chimiques	Stockage des déchets chimiques	Continuer la mise aux normes du local : équiper le local d'une ventilation, d'un rince œil, enlever les produits neufs.	2	En cours Travaux d'agrandissement		Rince œil-département	A revoir DUER 2021
33	2019	Bâtiment C	Tous les usagers de la salle de TP	Risques de chute et chimiques	Risques liés aux déplacements de produits en vrac, de préparation, de personne d'une salle à une autre	Étudier la faisabilité et le coût d'installation de sorbonnes dans les salles de TP qui en sont dépourvues. Le risque est éliminé car les TP ont été organisés pour ne plus se déplacer d'une salle à l'autre.	2	A revoir DUER 2021		Département GB	A revoir DUER 2021
34	2019	Bâtiment C Laboratoire GEPEA-CBAC	Tout le personnel du laboratoire	Non signalement des risques	Tout risque inhérent à l'établissement	Affichage des risques à faire à différents endroits	2	A revoir DUER 2021	faible	Personnel	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
35	2019	Bâtiment C Laboratoire GEPEA-CBAC	C-016 Tout le personnel du laboratoire	Chute d'objets, risque électrique, chute de plain-pied	Encombrement des espaces de travail, stockage de cartons, présence d'une batterie, présence d'objets en hauteur.	Rangement et tri nécessaires. Etiquetage des cartons. Ancienne machine (non estampillée CNRS à déstocker). Batterie à signaler et à protéger. Evacuer les objets non-utilisés.	1	En cours A revoir DUER 2021		ST, logistique, entreprise extérieure, laboratoire	A revoir à la livraison de l'extension du bâtiment ou sur le DUER 2021
36	2019	Bâtiment C Laboratoire GEPEA-CBAC	Toutes les pièces utilisées par le laboratoire	Risques liés au travail de laboratoire	Expériences en cours	Un système de fermeture des portes adapté et restreint à une liste de personnels du laboratoire.	1	A revoir DUER 2021	Faible	ST, logistique	A revoir à la livraison de l'extension du bâtiment ou sur le DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
37	2019	Bâtiment C Laboratoire GEPEA-CBAC	Animalerie	Intoxication au CO2	Présence d'une expérience utilisant des bouteilles de CO2	Des détecteurs de CO2 ont été installés dans des pièces accueillant des bouteilles de CO2. Une demande d'installation du logiciel de gestion des détecteurs a été effectuée pour un ordinateur présent dans une autre pièce.	1	En cours		ST, laboratoire, service informatique	A revoir à la livraison de l'extension du bâtiment ou sur le DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
38	2019	Bâtiment D	Tous les usagers	Chute de hauteur	Il a été vu des étudiants s'asseoir sur les rampes de l'escalier extérieur du 1 <sup>er</sup> étage. Il sera posé des pancartes d'interdiction.	Mettre en place un affichage de prévention / interdiction.	1	Fait mais suite à donner		Référent sécurité, service technique, entreprise extérieure	Un affichage a été posé à chaque palier des escaliers extérieurs. Malgré l'affichage, certains étudiants récidivent. L'idée est de mettre des panneaux gravés du côté de la rambarde.
39	2019	Bâtiment D	Tous les personnels du bâtiment	Fatigue oculaire, éblouissement gêne visuelle	Gêne visuelle à cause de la mauvaise fermeture des stores	Les stores bloquent mais ils semblent rester dans leur rail	3	A revoir DUER 2021		ST, direction, DPIL	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
40	2019	Bâtiment D	Salle multi-services/ Bureau Stéphanie LACROIX & Audrey VALTOT	Gêne auditive, baisse de l'attention, déconcentration	Le bureau de ces deux agents est en open-space dans la salle de réunion.	Des bureaux sont prévus dans l'extension du bâtiment. En attendant, des panneaux phoniques ont été installés pour les séparer du reste de la pièce. Des casiers à cadenas ont été mis à leur disposition. Le CHSCT de site a été prévenu de la situation.	1	En cours		CHSCT de site, direction, Chef de département	A la livraison de l'agrandissement du bâtiment
41	2019	Bâtiment D	Tous les personnels	Fatigue oculaire, TMS	Les écrans ne répondent pas aux recommandations INRS	Changer les écrans non conformes	2	A revoir DUER 2021		Service informatique et département	

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
42	2019	Bâtiment G	Personnel enseignant et secrétariat	Manutention manuelle, déplacement de charges lourdes	Chaque enseignant doit se charger de l'édition de ses copies d'enseignement. Le problème vient du fait que le centre de reprographie est distant de tous les bureaux puisque localisé au RDJ du bât B alors que GEA est hébergé dans le bâtiment G. Un photocopieur grande capacité a été demandé.	Utiliser, dans un premier temps les moyens de prévention les plus usuels (chariot, ascenseurs, se donner du temps).	3	A revoir DUER 2021		Administration centrale et administration GEA	A revoir DUER 2021
43	2018	Bâtiment G	117 et 118	Risques liés à l'aménagement du poste de travail (bureautique)	Le non-respect des recommandations INRS	Mettre en conformité INRS le poste de travail	2	A revoir DUER 2021		Le département	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
44	2019	Bâtiment G	Les personnels	Les risques liés à l'emménagement de la pièce.	TMS	Les remarques portant sur l'aménagement du bureau restent à la charge de l'occupant.	2	A revoir DUER 2021		Les personnels, les concernés	A revoir DUER 2021
45	2019	Bâtiment G	117-1	Travail sur écran	Matériels non conformes aux recommandations INRS	Changer les anciens écrans dans ce bureau .Ils sont petits et non ajustables.	2	A revoir DUER 2021		Le département	A revoir DUER 2021
46	2019	Bâtiment G	Usagers	Environnement thermique et odeurs dans les salles	Fenêtres bloquées donc mauvaise aération de la salle	Prévoir la pose d'entrebâilleurs aux fenêtres	1	A revoir DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021
47	2020	Bâtiment G	Usagers	Ambiance thermique et odeur, chute de plain-pied	Infiltration d'eau	Trouver et réparer la source d'infiltration, signalement si sol humide	2	A revoir visite CHSCT et DUER 2021		Service technique, entreprise extérieure	A revoir DUER 2021



## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
48	2019	Bâtiment G	Le personnel	Déplacement de charges lourdes	Chaque enseignant doit se charger de l'édition de ses copies d'enseignement . Le problème vient du fait que le centre de reprographie est distant de tous les bureaux puisque localisé au RDJ du bât B alors que GEA est hébergé dans le bâtiment G.	Un photocopieur grande capacité a été demandé.	1	A revoir DUER 2021		Administration centrale et administration GEA	A revoir DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
49	2019	Bâtiment H	Les personnels	Charge mentale	Stress excessif provoqué par une surcharge de travail	Communication constructive, collective de solutions répartition du travail au sein de l'équipe	1	Janvier 2021		Service	DUER 2021
50	2020	Bâtiment H	Les usagers	Tout risque inhérent à l'établissement	Absence des coordonnées des secouristes dans les salles de cours	Un affichage de la liste des secouristes est à réaliser dans chaque salle. Il faudrait que les numéros de téléphone des SST soient mémorisés dans les téléphones professionnels	1	Janvier 2021		Assistant de prévention et personnels concernés	DUER 2021
51	2020	Bâtiment H	Service technique et logistique	Danger chimique	Utilisation de produits chimiques	Identification des risques particuliers de chaque produit stocké. Tri et évacuation des produits non utilisés par la filière de traitement retenue au marché.	1	Décembre 2020	Marc hé public	Responsable sécurité du campus yonnais, service technique, responsable des déchets	DUER 2021

## PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
52	2020	Bâtiment H	Usagers-HA8-B8	Risque de chutes	Câble non fixé	Pose de support de câble	3	Janvier 2021	30 €	Service technique, logistique	DUER 2021
53	2020	Bâtiment H	Nouveaux personnels	Tout risque inhérent à l'établissement	Support de prévention à mettre à jour	Actualisation et diffusion du livret d'accueil	3	Avril 2021		Assistant de prévention	DUER 2021
54	2020	Bâtiment H	Assistant de prévention	Charge mentale	Nouvelle mission sans formation	Formation de l'assistant de prévention	2	Janvier 2021		Formation à prévoir / RRH	DUER 2021
55	2020	Bâtiment H	Usagers	Ambiance thermique	Température dans les salles non adaptées	Revoir la température programmée de certaines salles (baisse salle informatique, hausse salle B8)	2	Décembre 2020		Service technique, IDEX	DUER 2021
56	2020	Bâtiment H	Usagers	Tout risque inhérent à l'établissement	Besoin d'évaluation extérieure des risques	Evaluation des risques effectuée par le réseau de prévention lors d'une visite pour avoir un regard neuf	2	Avant Septembre 2021		Réseau de prévention	DUER 2021

PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS

Numéro de la fiche	Année	Localisation du risque	Individu - Salle	Les risques	Modalité d'exposition aux dangers	Mesures de prévention Technique, Organisationnelle, Humaine	Priorité 1, 2, 3	Date de levée du risque	Coût	Intervenant	Réévaluation du risque
57	2020	Bâtiment H	Usagers	Chute de plain-pied	Dalle descellée, marche mal identifiée	Installer un objet lourd à l'endroit présentant le risque afin d'empêcher le passage ou baliser la marche et receler les dalles abimées	1	Février 2021	200 €	Service technique, logistique	DUER 2021

**PROGRAMME D' ACTIONS DE PREVENTION DU POLE UNIVERSITAIRE YONNAIS**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risques sanitaires : cf annexe 1.

Date de levée du risque inconnue.